

БҮЕЛ ОНУУ ДАСАН 2015-ТУН
СУСАН БАЙГААЛЫН ТӨВД

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСГ ДАРГЫН ХЭРЭГХҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
МОРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДУГНЭЛТ
15170 Улаанбаатар хот, Чингисийн дүүрэг,
Хүчинчлэлийн орлог чампо-15,
Нийтийн Зөвлө засгийн газар
Утас: 7011-1284, Факс: (976-11) 31-15-09
<http://www.ub.laparation.gov.mn>,
E-mail: ub_info@inspection.gov.mn

2015.09.02

№ 02-07-94/1925

-нн №

БАЯНЗУРХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВД

талаар

Г

Барилгын тухай

Тус газрын дэд даргын баталсан "Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай" 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02-02/859 дугаартай удирдамж, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захиралын 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 851 дугаартай албан бичгийн дагуу Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмч нарын 2 дугаар байрны барилгын ашиглалтын явцад тус төвийн аж ахуйн менежер Н.Мягмарыг байгуулан 2015 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр шалгалт хийлээ.

Тус дүүргийн эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмч нарын 2 дугаар байрны барилга нь 60.0м*14.0м хөмжээтэй 4 давхар орлогт бүтээцэн хийтэй шувуун куруу дээвэртэй барилыг 1980 онд байнгын ашиглалтанд оруулж байжээ.

Шалгалтгар Эмч нарын 2 дугаар байрны гадна талын ханын шавар шохой ховхорч унасан, халтартсан, ёнгө гундаж муудсан, дотор цахилгааны монтаж гэмтэл ихтэй, илэр цахилгааны утас татахдаа норм стандарт баримтлаагүй, агааржуулалт хэвийн ажилладагтүйгээс хана төвзны шавар шохой унаж халтартсан меетэнцертэх нэхцэл бурдсан, дотор заслал чимэглэлийн шохой ховхорч унасан, өгершиж, боссо болон напуу хагврал, ан цав үүссэн нь "Хуучин барилгын газар хадлэлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх завар" Бд31.102.00 дүрмийн 2.4-т заасныг.

Хаалга, цонхны битүүмж алдагдсан хэв гажилт үүссэн, гадна дотор заслал чимэглэлийн ёнгө үзэмж гундсан заргууд нь барилга, байгууламж инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын хугацааны жишиг норм БНБД13-04-03-ийн 2.5-т барилга байгууламжийн бурдал хэсгийн үр ашигтай ашиглалтын хугацааны хамгийн бага үргэлжлэлийг хүснэгт 2 заасныг, "Барилгын тухай" хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх /Өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь барилга байгууламжийг ус, зуулж, хөрсний бокирдоос сэргийлэх, хот байгуулалт, ашиглалтын дүрмийн засвар

Дээр дурьдсан талэв байдлаас үндэслэн дүгнэх нь:

Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмч нарын 2 дугаар байрны барилгын одоогийн талэв байдал ашиглалтын шаардлага хангахгүй нь Засгийн газрын 2009 оны 72 дугаар тогтоолоор баталсан "Барилга ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.2.1 дах /хүний зруул, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх/, "Барилгын тухай" хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1 дах /хүн ажиллаж амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, түүний зруул мэнд сөрөг нөлөөгүй, аюулгүй байдлыг хангасан/ зөвлөхийн хэрэгжилтийг хангахгүй байна.

Цаашид барилгын засварын зураг төслийг эрх бүхий байгууллагад боловсруулсан баталуулах, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэн актаар хүлзэлцэх нь зүйтэй.

БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН
УЛСЫН БАЙЦААГЧ

Н. Алтансүх

Ц.АЛТАНСҮХ